

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tugas akhir yang di lakukan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut

1. *Tripping Circuit* pada bay Penghantar untuk mendeteksi kerusakan *tripping coil* pada *Circuit Breaker* bekerja dengan baik
2. *Tripping Circuit Supervisory* pada bay penghantar memiliki kinerja yang baik

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Melihat kondisi dan peralatan listrik yang ada di Gardu Induk, di harapkan PLN meningkatkan kehandalan dengan memasan semua TCS pada semua CB baik CB 150 KV ataupun CB 20 KV.
2. Untuk peneliti lain di harapkan dapat lebih mengembangkan penelitian selanjutnya.